

Fachkräfte für Abwassertechnik

Folgende Unterlagen bzw. Arbeitsmaterialien benötigen Sie in den Überbetrieblichen Ausbildungskursen:

Kurs:	Kurs-Nr.:	Dauer:	Erforderliche Arbeitsmaterialien:
Crashkurs „Fit in die umwelttechnische Ausbildung“	VC101	3 Tage	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal
Kernqualifikation Labor 1	VU102	2 Wochen	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal
Kernqualifikation Labor 2	VU103	2 Wochen	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal
Kernqualifikation MSR	VM110	2 Wochen	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Sicherheitsschuhe
Crashkurs zur Vorbereitung auf die umwelttechnische Zwischenprüfung	VZ101	3 Tage	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal
Fachqualifikation E-Technik 1	VM106	1 Woche	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Sicherheitsschuhe
Fachqualifikation E-Technik 2	VM107	1 Woche	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Unterlagen aus dem Elektrotechnik-Kurs VM106, Sicherheitsschuhe
Fachqualifikation E-Technik 3	VM108	1 Woche	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Unterlagen aus den Elektrotechnik-Kursen VM106 und VM107, Sicherheitsschuhe
Fachqualifikation Abwasser 1 (Methoden der Abwasseranalytik)	VA101	2 Wochen	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, wetterfeste Kleidung für die Exkursion in der ersten Woche
Fachqualifikation Abwasser 2 (Abwasserableitung/-behandlung)	VA102	2 Wochen	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Sicherheitsschuhe und wetterfeste Kleidung für die Exkursion
Fachqualifikation 3 (Abwasser-/Schlammbehandlung)	VA103	2 Wochen	Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, Sicherheitsschuhe und wetterfeste Kleidung für die Exkursion
Crashkurs zur Vorbereitung auf die umwelttechnische Abschlussprüfung	VP101	4 Tage	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), Peleus-Ball, Schreibmaterial, Taschenrechner (kein Handy!), Lineal, ggf. Elektrokoffer mit Messgerät